

Aktuelle technische Mitteilung 45/2007

vom 05.12.2007

**Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen
aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:**

Hersteller BMW: Lackierung Heckklappe

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

Modell:
(5er-Reihe)

Code:
E39

Typ:
1 30 ..

Im Rahmen der ständigen Überprüfung der Audatex- und DAT-Kalkulationspositionen wurde festgestellt:
bei obigen Fahrzeugtyp im System AZT:

Bei der ARB.POS Leit-Nr. 2936 HECKKLAPPE OBERHALB INSTANDSETZEN

Ist keine Lackierzeit hinterlegt.

Die Interessengemeinschaft für Fahrzeugtechnik und Lackierung e.V. gibt folgende Empfehlung:

Da im AZT System keine Position für das Lackieren der Heckklappe oberhalb veröffentlicht wird, ist das Lacksystem „nach Hersteller“ anzuwenden.

Alternativ können die vorgegebenen AW in das AZT System als * Position übernommen werden.

Bei Nichtbeachtung wird keine Lackierzeit und kein Lackmaterial angezogen.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2007
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.