

## Aktuelle technische Mitteilung 02/2008

Vom 15.01.2008

### Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:

Aktuelle Problemstellung: **Hersteller Daimler  
Fehlerhafte Zuordnung und AW-Angaben.**

Modell. : Daimler CLS

Code. : 219

Typ. :3 24 ..

Im Rahmen der ständigen Überprüfung der Audatex- und DAT-Kalkulationspositionen wurde festgestellt, dass im System Audatex bei Eingabe:

Leitnummern N oder E: **2429** und **2430**

die Bezeichnung „Dachschiene“ mit der hinterlegten Vorgabezeit von **2 AW** im Rechnungstext gedruckt wird und unter den gleichen Leitnummern bei den Ersatzteilen

die Bezeichnung „BEF-SCHIENE“ erscheint.

Die IFL hat auf Hinweis eines Mitgliedsbetriebes festgestellt, dass hier ein Zuordnungsfehler vorliegt. Gemeint ist mit

Leitnummer **2429** und **2430**  
die **Halteschiene für Abdichtung der Kurbelfenster am Dachrahmen L/R.**

Hierfür sieht der Hersteller für N bzw. E **nicht 2 AW** sondern **12AW** vor.

Die Feststellung wurde umgehend an das zuständige Audatex-Team weitergeleitet.

Bis zur aktualisierten Datenlieferung empfiehlt das IFL-Team die richtigen AW-Zeiten von 12 AW manuell vorzugeben.

Ihr  
IFL-Team