

IFL-technische Mitteilung Nr. 20/2010 vom 24.11.2010

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

Hyundai Spritzwasserbehälter

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

Modell:	i 10	Audatex Code: 30 28 ...
Typ:	PA	DAT-Code: 01 345 045 ...
Baujahr:	ab 9/07	

Aus Praxismeldungen erfuhr die IFL, dass die vorgegebene Arbeitszeit zum Aus-/Einbau des Spritzwasserbehälters zu gering ist. Im Kalkulationssystem Audatex wird eine Arbeitszeit von **9 AW** zum Aus- und Einbau vorgegeben.

Die IFL hat sich diesbezüglich mit Hyundai Deutschland in Verbindung gesetzt und folgende Antwort erhalten:

Die Vorgabe des Herstellers zum Aus-/ Einbau des Spritzwasserbehälters beträgt

27 AW

Die Interessengemeinschaft für Fahrzeugtechnik und Lackierung hat den Datenlieferanten Audatex diesbezüglich informiert. Die Änderung wird mit einem der nächsten Updates im Kalkulationssystem Audatex zur Verfügung stehen.

Hinweis:

Bis zum Zeitpunkt der Änderung im Kalkulationsprogramm sollte ggf. eine manuelle Eingabe der zusätzlichen Arbeitszeit erfolgen.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2010
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.