

IFL-technische Mitteilung **Nr. 20/2013 vom 02.12.2013**

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

Fehlende Lackierung an den Innenflächen bei aktuellen Ford-Modellen

Aus dem Kreis der Werkstätten wurde der IFL mitgeteilt, dass bei aktuellen Ford-Modellen Innenflächen nur teilweise lackiert sind. Hierbei handelt es sich um „nicht sichtbare“ Innenflächen wie z. B. Motorhaubeninnenseite, Scharniere, Kotflügelinnenflächen und evtl. noch weitere Bauteile.

Die IFL hat sich diesbezüglich mit Ford in Verbindung gesetzt und folgende Rückmeldung dazu erhalten:

„Nicht sichtbare Innenflächen werden ab Werk nur grundiert oder mit Basislack lackiert. In den Arbeitszeiten ist für diese Teile auf der Innenseite nur eine Teillackierung berücksichtigt. ..., das ist zurzeit Stand der Produktion.“

Beispiel zum Haubenscharnier:



Beispiel zur Motorhaubeninnenseite:



Hinweis:

Bitte achten Sie vor Reparaturbeginn auf den Zustand der zu reparierenden „Innenflächen“. Informieren Sie ggf. den Auftraggeber (Kunden) über diese Situation und klären im Voraus, ob der „Originalzustand“ (Werklackierung - wie ggf. auf den Beispielbildern erkennbar) hergestellt werden soll, oder ob evtl. eine aufpreispflichtige ganzflächige Innenlackierung ausgeführt werden soll.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2013
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.