

IFL-technische Mitteilung Nr. 04/2018

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

Ford Tourneo Custom – fehlender ACC-Sensor

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe

Modell: Transit/Tourneo Custom Audatex-Code: 2 T9 55
Typ: TTF
Bauzeit: ab 09/2012 -

Die IFL wurde zum o. g. Modell darüber informiert, dass in der Grafik des Schadenskalkulationssystem Audatex/C@risma, bei o. g. Fahrzeugen mit entsprechender Ausstattungsvariante, der ACC-Sensor (Abstandsregelung) sowie der dazugehörige Halter nicht abgebildet sind. Die IFL hat Audatex entsprechend informiert.

Rückmeldung Audatex:

Die Angaben wurden geprüft und auch mit den Daten von Ford abgeglichen. Am benannte Fahrzeug ist ein ACC-Sensor verbaut, welcher aber nicht in der Grafik aufgeführt ist. Ab Mitte Februar 2018 wird der Sensor sowie der entsprechende Halter (im Lieferumfang des Sensors enthalten) in der Grafik nachgepflegt sein.

Hinweise der IFL:

- Die derzeitige Ersatzteilnummer des ACC-Sensor lautet: 2068093.
- ACC-Sensor sowie der entsprechende Halter werden gemeinsam geliefert. Der derzeitige Ersatzteilpreis liegt bei 786,27€ netto.
- Bitte berücksichtigen Sie bereits bei der Schadenkalkulation die ggf. notwendigen Kalibrier- und Justagearbeiten.

Diese Information sollten Sie bereits bei der Schadensaufnahme allen Beteiligten (Kunde, Sachverständige, leistungspflichtige Versicherung, etc.) mitteilen. Ggf. dokumentieren Sie den notwendig erhöhten Arbeits- und Materialaufwand mit Bildern, um die zusätzlich entstandenen Kosten zu begründen. Fügen Sie diese Dokumentationen der Reparaturrechnung als Nachweis bei.

Ihr FL-Team

© IFL e.V. Friedberg, 2018
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.