

Aktuelle technische Mitteilung 33/2007

vom 06.08.2007

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:

Hersteller Mazda: Tankdeckellackierung

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

<u>Modell:</u>	<u>Code:</u>	<u>Typ:</u>
626	GE	I 19...

Im Rahmen der ständigen Überprüfung der Audatex- und DAT-Kalkulationspositionen wurde festgestellt, dass bei der betroffenen Modellreihe im System Audatex die Lackierposition des Tankdeckels fehlt.

Die Interessengemeinschaft für Fahrzeugtechnik und Lackierung e.V. hat gemeinsam mit Audatex folgendes Ergebnis erreicht:

„Die Reparaturarten L und LE werden aufgenommen.

Es ist davon auszugehen, dass die Reparaturart L einer Zeitvorgabe von 2 AW und die Reparaturart LE einer Zeitvorgabe von 4 AW entsprechen wird.“

Wichtig:

Bis diese Änderung umgesetzt ist, ist diese Arbeitsposition manuell zu kalkulieren und als „Eigene Position“ zu erfassen.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2007
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.