

Geänderte Fassung
Aktuelle technische Mitteilung 24/2008
vom 25.06.2008

**Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen
aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:**

Hersteller Smart: Heckklappe

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

<u>Modell:</u>	<u>Baujahr:</u>	<u>Typ:</u>	<u>Code:</u>
ForFour	ab 04/04	454	18 05 01

Aus Praxismeldungen wurde der IFL bekannt, dass bei obigen Fahrzeugmodellen im System **Audatex** unter der **Leit Nr. 2931** sowie im System **DAT** unter der **DVN 54010** für die Erneuerung der Heckklappe incl. der Heckscheibe

eine **Arbeitszeit** von nur **19 AW** vorgegeben wurde.

Richtig sind aber 34 AW

Nach genauer Analyse der Datenlieferanten wurde ein Fehler im Herstellersystem festgestellt. Dieser Kalkulationspunkt mit

15 AW mehr

soll mit dem jeweils nächsten Update geändert werden.

Wichtig:

Bis zum Zeitpunkt der Änderung in beiden Kalkulationsprogrammen sollte eine manuelle Eingabe der 34 AW beim Kalkulieren der Heckklappe ern. incl. Heckscheibe ern. verwendet werden.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2008
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten