

Aktuelle technische Mitteilung 38/2008

vom 15.12.2008

**Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen
aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:**

Hersteller Peugeot

AW Zeiten

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

<u>Modell:</u>	<u>Baujahr:</u>	<u>Typ:</u>	<u>DAT-Code:</u>
307	bis 06/05	SW	01 670 028 013

Aus Praxismeldungen wurde der IFL bekannt, dass im Kalkulationssystem DAT bei obigen Fahrzeugmodellen die Aus-/ Einbauzeit des Schaltgetriebes (Arb.Pos.Nr. 22.001A) mit den vorgegebenen 4,80 Stunden falsch ist.

Die richtige Arbeitszeit für diese Arbeitsposition beträgt 6,70 Stunden.

DAT wird diese Arbeitszeit mit dem nächsten Update 01/09 aktualisieren.

Hinweis:

Bis zum Zeitpunkt der Änderung im Kalkulationsprogramm sollte eine manuelle Eingabe der richtigen Arbeitszeit erfolgen.

Es sollten die Arbeitszeiten in den bereits angefertigten Kalkulationen überprüft werden.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2008
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.