

IFL-technische Mitteilung Nr. 14/2010 vom 19.07.2010

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

Opel Astra Regensensor

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

Modell:	Astra	Audatex Code:
Typ:	H	DAT-Code:
Baujahr:		

Die IFL wurde durch die GM Europe GmbH informiert, dass die oben genannten Modelle mit einem Regensensor der Firma Bosch (Teile Nr.: 93 178 787- 62 35 658) ausgerüstet sind.

Bei diesem Bosch-System ist es bei Erneuerung der Windschutzscheibe aus technischen Gründen erforderlich, den **kompletten** Regensensor zu ersetzen.

Eine separate Optikeinheit des Regensensors ist von Bosch **nicht** verfügbar.

Hinweis:

Die GM Europe GmbH sucht gemeinsam mit Bosch einen servicefreundlicheren Weg. Sobald der IFL neue Informationen vorliegen, werden wir Sie informieren.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2010
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.