

## Aktuelle technische Mitteilung 15/2007

vom 11.04.2007

### Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung

### Hersteller Volvo: Heckklappendichtung

Aktuelle Problemstellung bei folgenden Modellbaureihen:

<u>Modell:</u>	<u>Code:</u>	<u>Typ:</u>
XC 70	...	K 23...

Im Rahmen der ständigen Überprüfung der DAT- und Audatex- Kalkulationssoftware wurde im Audatex-System festgestellt, dass bei den betroffenen Modellreihen die Heckklappendichtung (Pos. 2944) als

### N-Position

angegeben ist.

Da diese Dichtung verklebt ist und nicht wieder verwendet werden kann, hat die Interessengemeinschaft für Fahrzeugtechnik und Lackierung e.V. gemeinsam mit Audatex folgendes Ergebnis erreicht:

**„Die Reparaturart N an der Dichtung wird gelöscht und durch E ersetzt.“**

Auslieferung der Korrektur: ca. Ende April.

Ihr  
IFL-Team