

## IFL-technische Mitteilung

Nr. 03/2012 vom 21.02.2012

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen  
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

### Škoda Türdichtungen

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

Modell: Superb II  
Typ: 3T  
Baujahr: ab 03/2008

Audatex Code: T 20 ...

Aus dem Kreis der Werkstätten wurden wir bezüglich des o. g. Modells darauf hingewiesen, dass die Türdichtungen mit den Leitnummern 1509, 1510, 1809 und 1810 an der Tür verklebt sind. Dadurch wird eine Wiederverwendung ausgeschlossen.

Die IFL hat sich diesbezüglich mit Audatex in Verbindung gesetzt und auf die Problematik aufmerksam gemacht.

Aus dem Hause Audatex wurde der IFL mitgeteilt, dass nach Rücksprache mit dem Hersteller die Grafik sowie der Datensatz geändert werden. Die Reparaturart „N“ wird entfernt, des Weiteren wird bei der Erneuerung einer Tür die entsprechende Türdichtung als Neuteil ausgelöst.

#### **Hinweis:**

Bis zum Zeitpunkt der Änderung sollte ggf. eine manuelle Änderung bezüglich der betroffenen Position, ggf. unter Hinweis auf diese IFL-Mitteilung, erfolgen.

Ihr  
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2012  
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.