

IFL-technische Mitteilung

Nr. 01/2013 vom 03.04.2013

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

Volkswagen Caddy Seitenwandlackierung

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

Modell: Caddy
Typ: 2K
Baujahr: ab 10.2003

Audatex-Code: 6 79 51
Betroffene VIN: WV1ZZZ2KZ7X126025

Aus dem Kreis der Werkstätten wurde der IFL zum o. g. Modell mitgeteilt, dass die im Schadenskalkulationssystem Audatex hinterlegte Arbeitszeit zur Lackierung der hinteren Seitenwände (Leitnummer 3481 und 3482) in Reparaturlackstufe S3 mit 25 AW zu gering ist.

Die IFL hat sich diesbezüglich mit Audatex in Verbindung gesetzt und folgende Rückmeldung erhalten:

*„Die Arbeitszeit im Bereich der Reparaturlackstufe 3 wird für die o. g. Leitnummern auf die entsprechende Herstellervorgabe korrigiert. Nach der Änderung wird dem Anwender eine Arbeitszeit von **42AW** zur Verfügung stehen.“*

Hinweis:

Achten Sie auf die Aktualität des eingesetzten Audatex-Schadenskalkulationssystems.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2013
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.