

IFL-technische Mitteilung

Nr. 03/2013 vom 22.04.2013

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

VW Golf 5 Variant Rückleuchtaufnahme

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

Modell: Golf 5 Variant

Audatex-Code: 6 A5 01

Typ: 1K

Baujahr: ab 05.2007 – 06.2009

Aus dem Kreis der Werkstätten wurde der IFL zum o. g. Modell mitgeteilt, dass im System Audatex bei der Kalkulation „Erneuerung des Heckbleches“ (Leitnummer 2711) eine Arbeitszeit von 74 AW hinterlegt ist. Werden nun noch zusätzlich die beiden Rückleuchtaufnahmen (Leitnummern 3571 / 3572) ausgewählt, führt dies zu keiner Veränderung der Arbeitszeit.

Die IFL hat sich diesbezüglich mit Audatex in Verbindung gesetzt und folgende Rückmeldung erhalten:

*„Die fehlenden Verbundarbeiten für die Rückleuchtaufnahmen werden nachkodiert.
Nach der Änderung wird dem Anwender zusätzlich eine Arbeitszeit zur Erneuerung pro
Rückleuchtaufnahme von 13 AW zur Verfügung stehen.“*

Die Korrektur des Datensatzes wurde bereits durchgeführt und steht somit allen Anwendern zur Verfügung.

Hinweis:

Achten Sie auf die Aktualität des eingesetzten Schadenskalkulationssystems.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2013
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.