

## Aktuelle technische Mitteilung 39/2007

vom 01.10.2007

### Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:

### Hersteller Audi: A4 Avant Abschleppöse ersetzen

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

<u>Modell:</u>	<u>Code:</u>	<u>Typ:</u>
A4 Avant	8E	0 43 ..

Im Rahmen der ständigen Überprüfung der Audatex- und DAT-Kalkulationspositionen wurde festgestellt, dass in beiden Systemen die Erneuerung der Abschleppöse nicht kalkuliert werden kann.

Die Interessengemeinschaft für Fahrzeugtechnik und Lackierung e.V. hat gemeinsam mit Audatex und DAT folgendes Ergebnis erreicht:

**„Die fehlende Abschleppöse wird in das System eingestellt.“**

#### Wichtig:

Bis zum Zeitpunkt der Einarbeitung ist diese Abschleppöse als „Eigene Position“, sowohl als Ersatzteil, als auch mit der notwendigen Arbeitszeit zu kalkulieren.

Die Ersatzteilnummer lautet: 8E0 804 387 E

Ihr  
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2007  
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.