

Aktuelle technische Mitteilung 15/2008

vom 18.04.2008

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:

Hersteller Alfa Romeo: -N- Position

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

<u>Modell:</u>	<u>Typ:</u>	<u>Code:</u>
147	937	7 17 ...

Aus Praxismeldungen wurde der IFL bekannt, dass bei obigen Fahrzeugmodellen die **Position N** Ausbau-/ Einbau bzw. Nebenarbeiten für die beiden Außenspiegel (Leit-Nr.: **1735** und **1736** im System Audatex) **nicht** vergeben ist.

Nach genauer Analyse durch die IFL wurde ein Fehler im System Audatex festgestellt. Audatex hat auf die Initiative der IFL diesen Fehler erkannt und wird möglichst schnell darauf reagieren. Dieser Kalkulationspunkt soll mit dem nächsten Update geändert werden,

die Position -N- zur Leit Nr. 1735/ 1736 wird ergänzt.

Wichtig:

Bis zum Zeitpunkt der Änderung im Kalkulationsprogramm bietet es sich an, die Arbeitszeit manuell einzugeben. **Vorschlag hierfür ist wie folgt:**

Außenspiegel links aus-/ einbauen 2 AW
Außenspiegel rechts aus-/ einbauen 2 AW

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2008
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.