

Aktuelle technische Mitteilung 43/2007

vom 13.11.2007

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:

Hersteller Daimler: Türersatz S-Klasse

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

<u>Modell:</u>	<u>Code:</u>	<u>Typ:</u>
S-Klasse	221	3 49 ..

Die Werkstattpraxis hat gezeigt, dass es bei der Erneuerung einer Vordertür zu Reparaturverzögerungen kommen kann, da die zwangsläufig mit zu verwendenden Ersatzteile oft erst im Rahmen der Komplettierungsarbeiten erkannt und nachbestellt werden. Teilweise können diese Ersatzteile im Kalkulationssystem eingegeben werden, die Kleinteile sind jedoch separat zu bestellen.

Problemvermeidung:

Im Falle einer Vordertürerneuerung sind folgende Teile mitzuverwenden:

Menge:	Türersatz links	Türersatz rechts
1	Dichtung vorn # 221 720 11 78	Dichtung vorn # 221 720 12 78
1	Dichtung umlaufend # 221 720 01 78	Dichtung umlaufend # 221 720 02 78
2	Einnietmutter N 913 024 005 101	
10	Senkriet für Zierleiste am Türrahmen oben N 007 337 003 109	
20	Nieten für Türmodul N 003 990 359 705	

Das IFL-Team hat dies als Hinweis an die Datenlieferanten zwecks Empfehlung an Hersteller weitergeleitet.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2007
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.