

Aktuelle technische Mitteilung 07/2008

vom 12.03.2008

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:

Hersteller Mercedes-Benz

Aktuelle Problemstellung bei folgenden Modellbaureihen:

<u>Modell:</u>	<u>Code:</u>	<u>Typ:</u>
C-Klasse	204	3 04...

Im Rahmen der ständigen Überprüfung der Audatex-Kalkulationspositionen wurde festgestellt, dass bei den betroffenen Modellreihen die Türdichtungen (Pos. 1509/1510 und 1809/1810) als

N-Position

angegeben sind.

Da diese Dichtungen vollflächig verklebt sind und nicht wieder verwendet werden können, hat die Interessengemeinschaft für Fahrzeugtechnik und Lackierung e.V. gemeinsam mit Audatex und dem Hersteller folgendes Ergebnis erreicht.

„Die Reparaturart N an den Türdichtungen wird gelöscht und durch E ersetzt.“

Weitere Modelle werden im Zuge von Updates überprüft und wenn notwendig geändert.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2008
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.