

Aktuelle technische Mitteilung 31/2008

vom 02.10.2008

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:

Hersteller Mercedes Benz

Zierleiste, Türdichtung

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

<u>Modell:</u>	<u>Baujahr:</u>	<u>Typ:</u>	<u>Code:</u>
C 180	ab 03/07	204	3 04 ...

Aus Praxismeldungen wurde der IFL bekannt, dass bei obigen Fahrzeugmodellen **die Wiederverwendung** der **Chrom-Zierleisten** an den Türen vorne und hinten Leit-Nr.: 1681,1682,1981,1982 unmöglich ist, da diese Leisten verklebt sind.

Dies gilt auch für die Leit Nr. 1509, 1510, 1809, 1810 **Türdichtungen** an den Türen vorne und hinten, da auch diese **rundum verklebt** sind.

Dieses Problem wurde durch die IFL mit Audatex besprochen.
Folgendes Ergebnis wurde erzielt:

Diese Kalkulationspunkte sollen mit dem nächsten Update geändert werden.
Die Kalkulationspunkte **N (Aus-/Einbau)** werden gelöscht, danach kann nur noch mit dem Kalkulationspunkt **E (Erneuern)** kalkuliert werden.

Hinweis:

Bis zum Zeitpunkt der Änderung sollte nur mit dem Kalkulationspunkt **E (Erneuern)** kalkuliert werden.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2008
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.