

## IFL-technische Mitteilung

Nr. 08/2012 vom 29.06.2012

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen  
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

### Lackierkabinentemperatur bei Hybridfahrzeugen Hersteller Honda

Nach Informationen der Honda Deutschland GmbH ist bezüglich der Temperatur in Lackierkabinen/Trocknungskabinen folgendes zu beachten:

- Um die IMA-Batterie (Integrated **M**otor **A**ssist) während der Schnelltrocknung in der Lackierkabine/Trocknungskabine zu schützen, dürfen 60 Minuten bei maximal 65°C nicht überschritten werden.

Ihr  
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2012  
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.