

IFL-technische Mitteilung Nr. 15/2013 vom 09.10.2013

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

Stanzwerkzeug für PDC-Sensoren an Ford-Fahrzeugmodellen

Aus dem Kreis der Werkstätten wurde der IFL mehrfach gemeldet, dass bei verschiedenen Ford Modellen die vorgegebene Arbeitszeit in den Schadenskalkulationssystemen zum Einbringen der Löcher für die PDC-Sensoren in den Stoßfänger nicht ausreichend ist. Die Löcher der Sensoren müssen von Hand in den neuen Stoßfänger eingebracht werden. In der Praxis erfolgt dies häufig durch Bohren eines Loches und dem anschließenden Heraussägen des Materials.

Diesbezüglich setzte sich die IFL direkt mit Ford in Verbindung und erhielt folgende Aussage:
„Die entsprechenden Arbeitszeiten wurden unter Verwendung von speziell entwickelten Stanzwerkzeugen ermittelt.

Die für alle Ford Modelle verfügbaren Stanzwerkzeuge sind über unseren Partner für Spezialwerkzeuge, die Firma SPX Europe GmbH, erhältlich.

Den Ford online Spezialwerkzeug-Katalog von SPX mit detaillierten Informationen einschließlich Werkzeugpreisen und Angaben zur Anwendbarkeit von Werkzeugen für bestimmte Fahrzeuge finden Sie auf: <http://www.spxtools-shop.com>“

Die EUROGARANT AutoService AG hat sich diesbezüglich direkt mit der Firma SPX Europe GmbH in Verbindung gesetzt und kann folgende Lösung anbieten:

Bereits jetzt besteht für bezugsberechtigte Werkstätten der EUROGARANT AutoService AG unter www.eurogarant-ag.de im geschützten internen Bereich die Möglichkeit, **ein Anfrageformular** (hierbei wird der Preis sowie die Verfügbarkeit des ausgewählten Spezialwerkzeuges genannt) oder direkt **ein Bestellformular** (dadurch wird der Bestellprozess des gewählten Spezialwerkzeuges ausgelöst) auszufüllen und abzusenden.

Beispiel 1:

Ford C-Max, Baujahr 2012:

Stanzwerkzeug für Abstandssensor - Werkzeugnummer: 501-135

Stanzwerkzeug für Sensor-Einparkhilfe - Werkzeugnummer: 501-179

Beispiel 2:

Ford Mondeo, Baujahr 2011:

Stanzwerkzeug für PDC-Sensoren Stoßfänger hinten – Werkzeugnummer: 501-130

Weitere Werkzeuge finden Sie im Angebotssortiment der Firma SPX Europe GmbH.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2013
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.