

Technische IFL-Mitteilung

Nr. 22/2020

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

Dacia Duster Geänderte Griffleiste bei Erneuerung der Heckklappe (modellübergreifend)

Beispielhaft zu folgender Modellbaureihe:

Modell: Dacia Duster

DAT-Euro-Code: 01 194 088...

Bj.: ab 2013

Audatex Type Code: 52 41 03

Schwacke-DE / Eurotax-AT Modellcode: 40710355

Zum oben benannten Fahrzeug ist bei der Erneuerung der Heckklappe Folgendes zu beachten:

An den neuen Heckklappen gibt es im unteren Bereich der Griffleiste eine bauliche Veränderung. Aus diesem Grund kann die originale Griffleiste nicht mehr befestigt werden und muss gegen eine neue, modifizierte Griffleiste ausgetauscht werden.

Bis Baujahr 26.08.2013:

Bestellnummer der neuen Heckklappe: 90 10 050 06R

Bestellnummer der neuen Griffleiste: 84 81 057 24R




Bild 1: Original verbaute Heckklappe (Bildquelle: Dacia)



Bild 2: Neue Heckklappe 90 10 050 06R (Bildquelle: Dacia)

-2-

Ab Baujahr 26.08.2013:

Bestellnummer der neuen Heckklappe: 90 10 031 01R

Bestellnummer der neuen Griffleiste: 84 81 087 96R




Bild 3: Original verbaute Heckklappe (Bildquelle: Dacia)



Bild 4: Neue Heckklappe 90 10 031 01R (Bildquelle: Dacia)

Die Datenanbieter wurden hierzu bereits informiert.

Folgende Rückmeldungen haben wir erhalten:

Audatex:

Im Datensatz wurde bereits ein Verbundteil hinterlegt. Dies gibt wieder, dass beim Ersetzen der Heckklappe die Griffleiste als Neuteil mit einzubeziehen ist. Die Änderung ist ab dem 09.09.2020 für die Anwender ersichtlich.

DAT:

Der Hinweis wurde bereits in die Daten/Grafik aufgenommen. Siehe nachfolgende Darstellung.




Bild 5: Grafik SilverDAT calculatePro – mit Hinweis auf Zierleiste

Schwacke/Eurotax:

Die Griffleiste wird mit einem der nächsten Updates von RepairEstimate über unsere Funktion „trigger spart“ mit der Funktion optional (siehe kleines Bild in der Grafik) der Kalkulation hinzugefügt.




Bild 6: Grafik Dacia, RepairEstimate, Heckklappe mit Hinweis auf Griffleiste

Fazit IFL:

Berücksichtigen Sie schon bei der Kalkulation diese Informationen.

Verzichten Sie nicht auf die Beschaffung der technischen Informationen bzw. den original Hersteller-Reparaturanleitungen (z. B. über www.repair-pedia.eu). Dokumentieren Sie alle zusätzlich erforderlichen Arbeiten. Die anfallenden Kosten sind individuell dem Reparaturauftrag direkt zuzuordnen und somit Bestandteil der Reparaturrechnung!

Ihr IFL-Team

© IFL e.V. Friedberg, 2020
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.

**Interessengemeinschaft
für Fahrzeugtechnik und
Lackierung e. V.**
Grüner Weg 12
61169 Friedberg

Telefon: +49 (0)6031 - 79 47 90
Telefax: +49 (0)6031 - 79 47 910
E-Mail: info@ifl-ev.de
Internet: www.ifl-ev.de

Bankverbindung:
Frankfurter Volksbank eG
IBAN: DE69 5019 0000 6301 0156 80
BIC: FFBVDEFF

Vereinsregisternummer:
Amtsgericht Friedberg/Hessen
VR 2926

Geschäftsführer:
Thomas Aukamm

Vertreten durch:
Vorstand: Peter Börner,
Mühlheim am Main /
Wilhelm Hülsdonk, Voerde