

## Aktuelle technische Mitteilung 06/2007

vom 28.02.2007

**Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen  
aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:**

### **Hersteller Peugeot**

Aktuelle Problemstellung bei folgenden Modellbaureihen:

<u>Modell:</u>	<u>Code:</u>	<u>Typ:</u>
Peugeot 406 Coupé	8C	B 29 ...

Im Rahmen der ständigen Überprüfung der Audatex-Kalkulationspositionen wurde festgestellt, dass bei der betroffenen Modellreihe ein Verknüpfungsfehler vorliegt.

Wenn ein einzelnes Wischerblatt als E-Position kalkuliert wird, wird als Ersatzteilposition ein **Wischerblattsatz** (linkes und rechtes Wischerblatt) angezogen. Wird jedoch das zweite Wischerblatt ebenfalls als E-Position eingegeben, so wird ein **zweiter Wischerblattsatz** angezogen.

Die Interessengemeinschaft für Fahrzeugtechnik und Lackierung e. V. hat mit Audatex diesen Fehler analysiert und folgendes Ergebnis erreicht:

**„Bei der Arbeitsposition E an den Wischerblättern wird zukünftig immer ein Wischerblattsatz als Ersatzteil angezogen.“**

Auslieferung der Korrektur: Mitte März.

Ihr  
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2007  
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.