

Aktuelle technische Mitteilung 12/2008

vom 09.04.2008

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:

Hersteller: RENAULT

Betrifft: Kurvenlicht

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

<u>Modell:</u>	<u>Typ:</u>	<u>Baujahr:</u>	<u>Code:</u>
Clio III	BRO/CR0	ab 07/ 05	C 03 ...

Aus Praxismeldungen wurde der IFL bekannt, dass bei obigen Fahrzeugmodellen **zwei verschiedene** Scheinwerfervarianten verbaut sind (Leit Nr. 0561 und 0562 im System Audatex). Besonders bei der **Erneuerung** eines Scheinwerfers bzw. beider Scheinwerfer ist darauf zu achten, welche Variante am Fahrzeug verbaut ist. Es gibt folgende zwei Möglichkeiten:

Normalscheinwerfer und Scheinwerfer mit Kurvenlicht.

Leider kann bei der Ersatzteilbestellung anhand der Fahrgestellnummer **nicht ermittelt werden, welcher Scheinwerfer verbaut ist.**

Da auch die Steckverbindungen gleich sind, kann es passieren, dass erst sehr viel später dieser Fehler erkannt wird, und dann ein Umtausch **nicht mehr** möglich ist.

Wir bitten Sie in Ihrem Interesse, **die verbauten Ersatzteilnummern bei der Bestellung anzugeben** und **bei der Annahme des Fahrzeugs diese Ausstattungsvariante zu überprüfen.**

Die Interessengemeinschaft für Fahrzeugtechnik und Lackierung e.V. wird gemeinsam mit Audatex und dem Hersteller diese Problematik erörtern und die Ersatzteilbezeichnungen und Ersatzteilnummern abgleichen.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2008
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.