

## Aktuelle technische Mitteilung 20/2008

vom 19.05.2008

**Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen  
aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:**

### Hersteller Opel

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

<u>Modell:</u>	<u>Code:</u>	<u>Typ:</u>	<u>Baujahr:</u>
Corsa	5 85 ...	D	ab 07/06

Aus Praxismeldungen wurde der IFL bekannt, dass bei den obigen Fahrzeugmodellen die Audatex-Kalkulationspositionen zur Türscheibe Leit Nr. 1819/1820 und die Dreieckscheibe Leit Nr. 1829/1830 mit der falschen AW-Vorgabe im System eingestellt waren.

Audatex hat auf Initiative des IFL diesen Fehler erkannt und wird möglichst schnell darauf reagieren.

Mit dem nächsten Update werden die Zeiten für die Leit Nr.:

**1819/1820 sowie 1829/1830**

**auf je 4 AW**

**incl. aus-/einbauen der Türverkleidung & Schachtleiste erhöht.**

Ihr  
IFL-Team