

IFL-technische Mitteilung

Nr. 15/2012 vom 24.07.2012

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

Nissan Qashqai Heckklappe (bei Fahrzeugen mit Rückfahrkamera)

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

Modell: Qashqai
Typ: J10
Baujahr: ab 2006

DAT Code: 01 225 069 ...

Aus dem Kreis der Werkstätten wurde uns bezüglich des o. g. Modells mitgeteilt, dass die im DAT-Kalkulationssystem hinterlegte Ersatzteilnummer der Heckklappe bei **Fahrzeugen mit Rückfahrkamera** falsch ist.

Die IFL hat sich diesbezüglich mit dem Schadenskalkulationsanbieter DAT in Verbindung gesetzt und folgende Rückmeldung erhalten:

Die korrekte Ersatzteilnummer der Heckklappe bei **Fahrzeugen mit Rückfahrkamera** lautet:

K0100 BR0MA

Hinweis:

DAT wird die korrekte Ersatzteilnummer mit der Version 08/2012 in das Kalkulationssystem einpflegen.

Achten Sie bei der Ersatzteilbestellung auf die richtige Ersatzteilnummer.

Ihr
IFL-Team