

Aktuelle technische Mitteilung 37/2008

vom 15.12.2008

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:

Hersteller Volkswagen

Stoßleisten

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

<u>Modell:</u>	<u>Baujahr:</u>	<u>Typ:</u>	<u>DAT-Code:</u>
Tiguan	-	5N1	01 905 038

Aus Praxismeldungen wurde der IFL bekannt, dass im Kalkulationssystem DAT bei obigen Fahrzeugmodellen die Wiederverwendung der Stoßleisten an den Türen vorne DVN 22601/ 22602 und hinten 26601/ 26602 unmöglich ist, da diese Leisten verklebt sind.

Dieses Problem wurde durch die IFL mit DAT besprochen. Folgendes Ergebnis wurde erzielt:

Diese Kalkulationspunkte werden mit dem nächsten Update 01/09 geändert.

Die Kalkulationspunkte **A + E (Aus-/Einbau)** werden gelöscht, danach kann nur noch mit dem Kalkulationspunkt **E (Erneuern)** kalkuliert werden.

Hinweis:

Bis zum Zeitpunkt der Änderung sollte nur mit dem Kalkulationspunkt **E (Erneuern)** kalkuliert werden.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2008
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.