

## IFL-technische Mitteilung

Nr. 04/2013 vom 06.05.2013

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen  
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

### VW Passat - Lackierarbeitszeit Motorhaube

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

Modell: Passat  
Typ: 3C  
Baujahr: ab 08.2005

DAT-Code: 01 905 068 ...

Aus dem Kreis der Werkstätten wurde der IFL zum o. g. Modell mitgeteilt, dass die im DAT-System hinterlegte Lackierarbeitszeit für die Neuteillackierung der Motorhaube (VW-Arbeitspositionsnummer: 55 22 61 00) falsch ist.

Die IFL hat sich diesbezüglich mit DAT in Verbindung gesetzt und folgende Rückmeldung erhalten:

*„Die Arbeitszeit für die Neuteillackierung der Motorhaube im 2-Schicht Verfahren wurde von Volkswagen geändert, die Arbeitszeit wurde von 190 ZE (19 AW) auf **290 ZE (29 AW)** angehoben“.*

#### **Hinweis:**

Die Änderung wird mit einem der nächsten Updates im DAT-Kalkulationssystem durchgeführt. Bis zum Zeitpunkt der Änderung sollte ggf. eine manuelle Eingabe der richtigen Arbeitszeit, ggf. unter Bezug auf diese IFL-Meldung, erfolgen. Achten Sie ebenfalls auf die Aktualität des eingesetzten Schadenskalkulationssystems.

Ihr  
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2013  
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.