

## **Aktuelle technische Mitteilung 33/2008**

vom 05.11.2008

**Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen  
aus dem Bereich Fahrzeugtechnik und Lackierung:**

### **Hersteller MG Rover**

#### **Preis der LM-Felge**

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

<u>Modell:</u>	<u>Baujahr:</u>	<u>Typ:</u>	<u>DAT-Code:</u>
75 Tourer	-/-	RJ	01070064016

Aus Praxismeldungen wurde der IFL bekannt, dass im Kalkulationssystem DAT bei obigen Fahrzeugmodellen der Ersatzteilpreis **einer LM-Felge (ET-Nummer: RRC117051)** mit **181,63 € angegeben ist.**

**Der richtige Ersatzteilpreis beträgt für eine LM-Felge 308,59 €**

Nach Analyse durch die IFL wurde dieses Problem mit DAT besprochen.

DAT wird die Preise mit dem nächsten Update aktualisieren.

#### **Hinweis:**

Bis zum Zeitpunkt der Änderung im Kalkulationsprogramm sollte eine manuelle Eingabe des richtigen Ersatzteilpreises erfolgen.

Ihr  
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2008  
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.