

IFL-technische Mitteilung

Nr. 23/2012 vom 19.11.2012

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

VW Passat CC – Zentralverriegelung

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

Modell: Passat
Typ: CC
Baujahr: ab 05/08-

Audatex Code: 6 AP ...
DAT Code: 01 905 040 ...

Aus dem Kreis der Werkstätten wurde uns bezüglich des o. g. Modells mitgeteilt, dass die Türaußengriffe jeweils einer bestimmten Tür zugeordnet (codiert) sind. Laut Bestellnummer handelt es sich bei allen Türgriffen des Fahrzeuges um das gleiche Bauteil. Dies bedeutet, dass es beim Einbau der Türaußengriffe, wenn mehrere Griffe demontiert wurden, zu einer Verwechslung kommen kann.

Sollte ein Türaußengriff an der falschen Tür verbaut werden, wird die Zentralverriegelung außer Funktion gesetzt.

Hinweis:

Bitte achten Sie beim Ausbau der Türaußengriffe auf die jeweilige Zuordnung (mit Hilfe einer eindeutigen Markierung) zur entsprechenden Tür. Muss ein Türgriff nach Beschädigung getauscht werden, so ist dieser, ähnlich dem Programmieren eines neuen Fahrzeugschlüssels, mittels eines geeigneten Fehlerauslesesystems an die entsprechende Tür anzulernen.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2012
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.